


pohled severní




Legenda stavebního stavu konstrukcí

- zcela odpadlé omítky
- vlhkostní mapy na fasádě
- zatékání střechou
- biologická degradace – mechy
- poškozené výplně otvorů

Legenda konstrukcí

- krytina – keramická taška bobrovka dvojitá, značná degradace
- oplechování – pozinkový plech, zkorodovaný, místy již chybějící
- okna – dřevěná dvojitá, některá s okenicemi, značné poškození nebo úplně chybí
- dveře – dřevěné do tesař. zárubní, značně poškozené nebo chybějící
- pavlač, zábradlí – dřevěné pouze sešlé
- fasáda – původně štukové omítky na jádro, značná degradace

pohled jižní



HL. INŽ.	Ing.M.Chalupský		Ing. Miroslav Chalupský projektová, inženýrská a obchodní činnost, koordinátor BOZP tel.: 733 222 222	
ZODP. PROJ.	Ing.M.Chalupský,			
VYPRACOVAL	Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup,			
INVESTOR	Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná			
ST. ÚŘAD	Blatná	OBEC	Blatná	
AKCE	Dokumentace skutečného stavu objektu č.p. 394, Blatná			ZAK.Č.
				FORMÁT 2x A4
				DATUM 04/2021
				STUPEŇ DSPS
OBSAH	D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu pohled severní a jižní			Měřítko 1: 75
				Č.výkr. 7
				D