

Popis konstrukcí v jednotlivých prostorách

vežička podlaha – dřevěná zahnilá
strop – zachovalý krov bez podhledu
stěny – dřevěné sloupky, okna vymáčená

pavlače podlaha – dožilá zespodní zahnilá dřevěná
zádveří podlaha – část východní pavlače–beton
strop – degradovaný dřevěný podhled od zatékání
stěny – hrubá omítka na cihelném zdivu

sklad podlaha – dřevěná dožilá
strop – omítka na rákosu a dřev. nenarušená
stěny – hrubá omítka na cihelném zdivu



obyt. kuchyně podlaha – dřevěná dožilá, místy prohnílá od zatékání
strop – omítka na rákosu a dřev. – 2/3 propadlá a prohnílá od zatékání
stěny – hrubá omítka na cihelném zdivu



malovaná síň podlaha – dřevěná dožilá, místy prohnílá od zatékání
strop – omítka na rákosu a dřev. – 2/3 propadlá a prohnílá od zatékání
stěny – hrubá omítka na cihelném zdivu

stodola podlaha – hlína a stavební suť
krov – zatím stabilní, ale některé prvky již narušené hnilobou od zatékání
stěny – neomítnuté zdivo z CP, omítnutý sokl z kam. zdiva
dřevěné přístřešky podlaha – nepřístupná
krov – nestabilní, narušený od zatékání
stěny – zděné z CP, vlhké od zemní vlhkosti a zatékání střešou
stěny – dřevěné zahnilé od vlhkosti a zatékání

Okna většina rámu a kování je poškozených, chybí cca 1/2 zasklení
viz fotodokumentace

Dveře většina zárubní je osazena, ale jsou poškozené
všechna dveřní křídla jsou silně poškozená – viz fotodokumentace

 poškozené nebo chybějící zárubně, dveře, okna
viz fotodokumentace
 propadlé a prohnílé části dřevěných stropů a podlah
vlivem zatékání skrz poškozenou střechu – viz fotodok.

HL. INŽ.	Ing.M.Chalupský	Ing. Miroslav Chalupský <i>projektová, inženýrská a obchodní činnost, koordinátor BOZP</i> tel.: 		
ZODP. PROJ.	Ing.M.Chalupský			
VYPRACOVAL	Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup, 			
INVESTOR	Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná			
ST. ÚŘAD	Blatná	OBEC Blatná	<div>ZAK.Č.</div> <div>FORMÁT 2x A4</div> <div>DATUM 04/2021</div> <div>STUPEŇ DSPS</div> <div>Měřítko 1: 75</div> <div>Č.výkr. 3</div> <div>D</div>	
AKCE				
<i>Dokumentace skutečného stavu objektu č.p. 394, Blatná</i>				
OBSAH				
<i>D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu půdorys 2.NP – zvýšené přízemí</i>				