




Popis konstrukcí v jednotlivých prostorech

- zádveří** podlaha – kamenná dlažba
strop – odpadaná omítka, prohnílé požrané dřevo
stěny – provlhlá omítka na smíšené zdivo
- chodba** podlaha – kamenná dlažba, hlína
strop – omítnutá klenba
stěny – provlhlá omítka na smíšené zdivo
- veranda** podlaha – beton
strop – prohnílé dřevo podlahy pavlače
stěny – hrubá omítka na smíšené zdivo
- sklad** podlaha – beton
strop – omítnuté hrdisky do I nosníků
stěny – opadaná omítka na smíšené zdivo
- sklep** podlaha – skála, hlína
strop – omítnutá klenba
stěny – hrubá omítka na smíšené zdivo

 poškozené nebo chybějící zárubně, dveře, okna
viz fotodokumentace

| | | | | |
|-------------|--|-------------|--|----------|
| HL. INŽ. | Ing.M.Chalupský | | Ing. Miroslav Chalupský projektová, inženýrská a obchodní činnost, koordinátor BOZP tel.:  | |
| ZODP. PROJ. | Ing.M.Chalupský | | | |
| VYPRACOVAL | Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup,  | | | |
| INVESTOR | Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná | | | |
| ST. ÚŘAD | Blatná | OBEC Blatná | | |
| AKCE | Dokumentace skutečného stavu objektu č.p. 394, Blatná | | ZAK.Č. | |
| | | | FORMÁT 2x A4 | |
| | | | DATUM 04/2021 | |
| | | | STUPEŇ DSPS | |
| OBSAH | <i>D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu</i> <i>půdorys 1.NP – částečně zapuštěný sklep</i> | | Měřítko 1: 75 | <i>D</i> |
| | | | Č.výkr. 2 | |