







pohled západní





Legenda konstrukcí

- krytina – keramická taška bobrovka dvojitá, značná degradace
- oplechování – pozinkový plech, zkorodovaný, místy již chybějící
- okna – dřevěná dvojitá , některá s okenicemi, značné poškození nebo úplně chybí
- dveře – dřevěné do tesař. zárubní, značně poškozené nebo chybějící
- pavlač, zábradlí – dřevěné pouze sešlé
- fasáda – původně štukové omítky na jádro, značná degradace

Legenda stavebního stavu konstrukcí

-  zcela odpadlé omítky
-  vlhkostní mapy na fasádě
-  zatékání střechou
-  biologická degradace – mechy
-  poškozené výplně otvorů

HL. INŽ.	Ing.M.Chalupský			<b>Ing. Miroslav Chalupský</b> <i>projektová, inženýrská a obchodní činnost, koordinátor BOZP</i> tel.: 
ZODP. PROJ.	Ing.M.Chalupský			
VYPRACOVAL	Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup, 			
INVESTOR	Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná			
ST. ÚŘAD	Blatná	OBEC	Blatná	
AKCE	<b><i>Dokumentace skutečného stavu objektu č.p. 394, Blatná</i></b>			<div><div>ZAK.Č.</div><div>FORMÁT 2x A4</div><div>DATUM 04/2021</div><div>STUPEŇ DSPS</div></div>
OBSAH	<i>D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu pohled západní</i>			<div><div>Měřítko 1: 75</div><div>Č.výkr. 9</div></div> <div>D</div>