



-  poškození hmyzem
-  poškození hnilobou
-  zatékání
-  propadlý strop

V částech střechy, kde zatéká jsou degradované části pozednic a krokví.
Latování je propadlé a poškozené dřevokazným hmyzem.
Dřevěné prvky krovu jsou poškozené dřevokazným hmyzem z cca 50 %.
Krytina je je dožilá, porostlá mechem, rozpadá se.
Oplechování úžlabí a komínů je zcela degradované nebo chybějící
Stav krovu je zadokumentován v TZ na fotografiích.

HL. INŽ.	Ing.M.Chalupský		Ing. Miroslav Chalupský projektová, inženýrská a obchodní činnost, koordinátor BOZP tel.: 	
ZODP. PROJ.	Ing.M.Chalupský			
VYPRACOVAL	Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup, 			
INVESTOR	Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná			
ST. ÚŘAD	Blatná	OBEC Blatná		
AKCE			ZAK.Č.	
Dokumentace skutečného stavu objektu č.p. 394, Blatná			FORMÁT 2x A4	
			DATUM 04/2021	
			STUPEŇ DSPS	
			OBSAH	
D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu krov – půdorys			Č.výkr. 4	