


pohled východní



Legenda konstrukcí  
krytina – keramická taška bobrovka dvojítá, značná degradace  
oplechování – pozinkový plech, zkorodovaný, místy již chybějící  
okna – dřevěná dvojítá , některá s okenicemi, značné poškození nebo úplně chybí  
dveře – dřevěné do tesař. zárubní, značně poškozené nebo chybějící  
pavlač, zábradlí – dřevěné pouze sešlé  
fasáda – původně štukové omítky na jádro, značná degradace

Legenda stavebního stavu konstrukcí  
zcela odpadlé omítky  
vlhkostní mapy na fasádě  
zatékání střechou  
biologická degradace – mechy  
poškozené výplně otvorů

HL. INŽ.	Ing.M.Chalupský		<b>Ing. Miroslav Chalupský</b> <i>projektová, inženýrská a obchodní</i> činnost, koordinátor BOZP tel.: [REDACTED]	
ZODP. PROJ.	Ing.M.Chalupský			
VYPRACOVAL	Ing.M.Chalupský, Ing.F.Soukup, [REDACTED]			
INVESTOR	Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná			
ST. ÚŘAD	Blatná	OBEC Blatná		
AKCE	<b>Dokumentace skutečného stavu objektu</b> <b>č.p. 394, Blatná</b>		ZAK.Č.	
			FORMÁT 2x A4	
			DATUM 04/2021	
			STUPEŇ DSPS	
OBSAH	<i>D.1.1, D.1.2. dokumentace stavebního objektu</i> <i>pohled západní</i>		Měřítko 1: 75	
			Č.výkr. 8	D