




Stranové umístění aby nedocházelo k zakrytí A32a, příp. úprava polohy.



P1267 - Tchořovice
u mlýna
Podtchořovický
Mlýn

Dopravně inženýrské opatření

Zvýšení bezp.žel.přejezdu P1267 - Tchořovice u mlýna

Zadavatel: ST ČB - Bc. Jaroslav Kubo, MBA - přednosta ST - 9725 44460

Přepočoval: Michal Jelínek

Dne: 06/2024

Email: JelinekMi@spravazeleznic.cz

Poznámka: Situace - v.1
form. A4

Telefon: 724 644 376



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4721703

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62668090-2cf1-4997-b302-379d25b14bed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal JELÍNEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2024 11:24:03



31075a0a-44b4-40f9-85b1-bffdcd557366