



st. 819/9

20 326

Nákladní souprava 25tun - pro zásobování vrtné techniky

st. 1079 st. 1080/2

st. 1078

st. 1080/1

st. 1081

st. 1082

st. 1083

st. 1084

st. 1085

852/14

852/15

části DIO

30 512

VEDENO V ZELENÍ

st. 805/1

Nerudova 1018

st. 805/3

Vrtná technika - pro podkop

VEDENO V ZELENÍ

**ŘÍZENÝ PROTÁK POD CESTOU č.3**  
- dojde k omezení pohybu osob a dopravy  
- stroji a startovací jámy jsou mimo komunikaci  
- v místech křížení s jinými IS budou provedeny sondy  
- sondy budou umístěny v chodnících a cestách, jejich zabezpečení bude řešeno samostatnou žádostí a řešením DIO  
- v blízkosti podvrtné soupravy, její poloha je součástí DIO

VEDENO V ZELENÍ

Stávající přechod pro chodce

dočasné značení A15

Sonda k IS cca 1,00 x 1,00 m  
poloha dle skutečného průběhu IS

dočasné značení A15

Sonda k IS cca 1,00 x 1,00 m  
poloha dle skutečného průběhu IS  
Zúžení ulice z důvodu sond

dočasné značení P.8

11 448

10 340

HRANICE 2. ET

dočasné značení P.7.



Zajištění chodníku proti vstupu chodců - oplocenkami

HRANICE 2. ET

HRANICE

12 674

6 632

VEDENO V ZELENÍ

2 532

Obchodní trasa po dobu uzavírky chodníku v ulici

Prozatímní zhutnění štěrku

6 230

2 017