



- v blízkosti podvrťů bude odstavena vrtná souprava, její poloha je součástí DIO

Zužení ulice z důvodu sond

Stávající přechod pro chodce

Sonda k IS cca 1,00 x 1,00 m poloha dle skutečného průběhu IS

Zajištění chodníku proti vstupu chodců - oplocenkami

Obchozí trasa po dobu uzavírky chodníku v ulici

Prozatímní zhutnění štěrk

HRANICE 2. ETAPY

HRANICE SCHVÁLENÉ 1. ETAPY

53/20
st. 2978

853/17

DLAŽBOU
- k omezení pohybu osob
- cí jámy jsou v zeleni
- jiná síť pod chodníkem nutné udělat sondu
- a ohrozit provoz na chodníku

Na Bílé husi 820

podlaží: 9
bytů: 41

st. 1415

Sonda k IS cca 1,00 x 1,00 m poloha dle skutečného průběhu IS

Zajištění chodníku proti vstupu chodců - oplocenkami

Obchozí trasa po dobu uzavírky chodníku v ulici

NĚŘÍZENÝ PROTLAK POD DLAŽBOU
- ze zeleně do zeleně, nedojde k omezení pohybu osob
- stroj a startovací a ukončovací jámy jsou v zeleni

Prozatímní zhutnění štěrk

č. 1415

ŘÍZENÝ PROTLAK POD CESTOU č.1
- dojde k omezení pohybu osob a dopravy
- stroj a startovací a ukončovací jámy jsou mimo komunikaci
- v místech křížení s jinými IS budou provedeny sondy
- sondy budou umístěny v chodnících a cestách, jejich zabezpečení bude řešeno samostatnou žádostí a řešením DIO
- v blízkosti podvrťů bude odstavena vrtná souprava, její poloha je součástí DIO